

檔 號：  
保存年限：

# 經濟部工業局 函

機關地址：106臺北市信義路三段41-3號  
聯絡人：吳瑋玲  
聯絡電話：(02)27541255 分機2733  
電子郵件：wlwu@moeaidb.gov.tw  
傳真：(02)27043753



104

臺北市中山區長安東路2段162號7樓之2

受文者：台灣區電鍍工業同業公會

發文日期：中華民國107年5月29日

發文字號：工永字第10700554990號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：因應近日臺南、澎湖地區降雨不如預期，自5月24日起供水情勢由水情稍緊綠燈調整為第一階段限水(離峰及特定時段減壓供水)黃燈，請貴公(協)會轉知所屬會員廠商加強自主節水並預為整備相關抗旱措施，請查照。

說明：

- 一、依據107年5月23日經濟部災害緊急應變小組通報單辦理(如附件1)。
- 二、檢送經濟部工業局「水情及枯旱預警燈號彙整」(附件2)及「旱災災情通報單」(附件3)各一份。
- 三、另有關最新水情訊息及節水資訊，可至「經濟部水利署全球資訊網」及「節約用水資訊網」查詢，網址如下：  
<http://www.wra.gov.tw/>及<http://www.wcis.org.tw/>。
- 四、本局最新水情訊息及節水資訊，可至「工業局抗旱專區」查詢，網址如下：

台灣區表面處理工業同業公會		
收文	107139	號
民國107年5月31日		

<http://www.edf.org.tw/drought/index.asp>。

正本：台灣區電鍍工業同業公會

副本：經濟部工業局局長室、經濟部工業局游副局長室、經濟部工業局楊副局長室、經濟部工業局主任秘書室、經濟部工業局金屬機電組、經濟部工業局電子資訊組、經濟部工業局民生化工組、經濟部工業局知識服務組、經濟部工業局工業區組、經濟部工業局產業政策組、經濟部工業局永續發展組

# 局長 呂正華

依照分層負責規定授權單位主管決行





## 附件 2 水情及枯旱預警燈號 (5/23 發布)

### 一、枯旱預警燈號現況


(一)黃燈區域(水情較嚴峻進入第一階段離峰及特定時段減壓供水)：台南市、澎湖縣(107.05.24 起)


(二)綠燈區域(水情稍緊)：

高雄市(107.4.16 起)。

(三)抗旱目標：

6 月底前各水庫蓄水量，足以供應 2 個月公共用水，為努力目標。





## 二、主要水庫供水情勢

水庫名稱	總有效容量 (萬噸)	有效蓄水量 (萬噸)	蓄水率 (%)
蘭潭	927	330	35.6
仁義潭水庫	2,528	574	22.7
二水庫合計	3,455	904	26.2
曾文水庫	45,373	2,858	6.3
烏山頭水庫	7,828	1,659	21.2
二水庫合計	53,201	4,517	8.5
南化水庫	9,338	2,603	27.9
阿公店水庫	1,589	51	3.2
牡丹水庫	2,641	964	36.5

資料來源：107年5月23日經濟部水利署

## 附件 3 旱災災情通報單

### 一、聯絡資料 (\*必填\*)

工廠登記證號	
工廠名稱	
工廠地址	
聯絡窗口姓名	
聯絡窗口電話	
電子郵件	

### 二、災情概述

事件概述	
發生時間	
發生原因	
處理情形(或損失狀況)	

### 三、請求專案協助事項概述

--

本案聯絡人：財團法人環境與發展基金會 姜運喜 副研究員  
電話：(03)591-0008 # 31  
傳真：(03)582-0231、(03)583-0942  
E-mail：kiang@edf.org.tw